



Systematiskt brandskyddsarbete – övningsmaterial

Bild 1 – Korridorslut med nödutgång



Uppgift

Vilka fel ser du på bilden?

1. Tvättvagnen blockerar skåpet med vattenslangen
2. Informationsskylten är skyddad av en tavla med alfabetets bokstäver
3. En stol står i vägen för en snabb utrymning
4. Allmän oordning på golvet med skor och kläder som trillat ner från hängare

5. Löst liggande skräp ovanpå skåpen - kan vara brandrisk, men ger även ett skräpigt intryck och inbjuder till mer nedskräpning

Kommentar

- Om det skulle börja brinna så är det svårt att komma åt vattenslangen i skåpet och det kan t.o.m vara svårt att veta att det finns något bakom tvättvagnen
- Informationsskylten skall berätta att det finns släckningsutrustning men den syns inte så det kan vara svårt att veta att det finns släckutrustning nedanför skylten
- Om det skulle bli brand och nödutgången måste användas så kan människor snubbla på skor och stolen som står i vägen
- En skräpig miljö inbjuder till att bli ännu mer skräpig, därför är det viktigt att hålla ordning

Bild 2 – Korridor med väntsal



Uppgift

Vad är det som är olämpligt på denna bild?

Diskussionsfrågor

1. Hur hanterar vi ankommande gods, tex skrymmande lågor med blöjor, tvätt och andra produkter som behövs för verksamheten.
2. Vilken rutin har vi för uppackning?
3. Hur länge står lådorna i korridorer innan de blir uppackade?
4. Vilken risk finns för att vårdtagare snubblar på godset eller på den tomma lastpallen innan den bortforslas?
(1200 personer dör årligen i Sverige i fallolyckor)

Kommentar

- Ankommande gods får aldrig placeras i korridorer eller andra utrymmen så att det blockerar framkomligheten
- Uppackningsrutiner bör finnas och följas för en snabb uppackning av varor
- Ankommande gods får ej stå ouppackat i korridorer det innebär såväl en risk för att vårdtagare snubblar över godset såväl som en blockering av eventuell nödutväg

Bild 3 – Dagrum



Uppgift

Kan det här vara en bra möblering i dagrummet?

Ovanför soffan finns en skylt som borde markera nödutgång, vad är det för fel med den?

Diskussionsfrågor

1. Vad är det första personalen bör göra med möbleringen i detta dagrum?
2. Hur har vi möblerat på vår avdelning?
3. Är det tillåtet att blockera nödutgångar?
4. Vilken risk medför det när nödutgångar blockeras?

Kommentar

- Personalen bör omedelbart möblera om i dagrummet!
- Skylten ovanför nödutgången skall genast repareras så att den lyser!
- Det är absolut förbjudet att möblera för nödutgångar och kan vid en eventuell brandsituation medföra livsfara om så sker!

Bild 4 – Tvättstuga



Uppgift

Vilken farlig åtgärd har vidtagits i denna tvättstuga!

Brandcellsörren hålls öppen genom att en tråkloss har omöjliggjort automatisk stängning av örren vid ev larm

Diskussionsfrågor

1. Vilken nytta har vi av brandcellsörren?
2. Hur fungerar en brandcellsörren?
3. Vad skall man göra om det medför besvär att varje gång öppna och stänga brandcellsörren istället för att ha den uppställd med en kloss?

Kommentar

- Om det upplevs som besvärligt att ideligen öppna och stänga örren så kontakta husägaren och säg till om en magnet som håller örren öppen i vardagliga situationer och som slår till automatiskt när brandlarmet går!
- Brandcellsörren håller branden i det utrymme som den avskiljer, i detta fall så stannar branden i tvättstugan i ca 30 min innan branden sprider sig till övriga delar av huset, på dörrkarmen kan man läsa hur många minuter just den örren håller mot lågorna. Även glasets i örren skall hålla mot branden och har därmed brandklassats

- När larmet går så *slår brandcellsdörren igen* automatiskt - OM DEN INTE UPPSTÄLLD enligt bilden. Om brand skulle uppstå i tvättstugan på bilden så skulle branden sprida sig ut i korridoren för dörren skulle inte slå igen!

Bild 5 – Spis



Uppgift

Vad är det för brandrisker på denna bild? *Bilden är ej arrangerad*

Diskussionsfrågor

1. Hur skall vi förhålla oss till material som förvaras intill en spis - eller skall vi förvara brandfarliga material intill en spis som faktiskt kan bli het?
2. Om spisen har en timer så är det väl ingen fara att placera termoskannen på plattan?

Kommentar

- Placera aldrig brännbara föremål intill en spis, det är så lätt hänt att någon personal glömmer att spisplattan kan vara het eller att det kommer en vårdtagare och lägger något på spisen eller helt enkelt att det blir lite tvärdrag och något blåser upp på plattan
- Timer på spis är en självklarhet i vården men det kan ju hända att någon skruvar lite på knapparna och rätt som det är så är även timern påslagen och därför skall brännbara föremål förvaras i skåp och inte intill spisen - så att inte det blir vardagsbild som syns på bilden

Bild 6 – Korridor



Uppgift

Är det något fel på möbleringen i denna korridor?

Diskussionsfrågor

1. Måste vi ha hela korridoren möblerad?
2. Hur skulle man kunna göra denna korridor bättre möblerad?
3. Vad är faran med denna möblering?

Kommentar

- Visst är det trevligt med möbler i korridoren, det tar bort institutionskänslan och ger hemtrivsel och det kan behövas några sittplatser med jämna mellanrum för den som inte orkar gå hela sträckan i en lång korridor
- För mycket möbler ger en orolig miljö vilket kan störa personer med demens
- För mycket möbler gör en svårstädad miljö och därmed extra jobbig för personalen
- Möbler i korridoren utgör en risk att vårdtagare faller tex snubblar över lyftapparatens hjul
- En utrymning skulle vara svår i denna korridor, en sida bör vara möbel och apparatfri för om det brinner så blir det med största sannolikhet

mörkt och då behöver man kunna hålla sig i ledstången för att lokalisera sig ut och då bör vägen ut vara fri

- Korridoren på bilden har en naturlig avskärmning i form av en spalje - alltså lämpar det sig bäst att möblera på den sidan och ledstången är på motsatt sida och bör alltså vara fri från möbler och annan utrustning
- Notera att brandsläckningsskylten syns tydligt - den hänger på spaljen!

Bild 7 – Brandlarm



Uppgift

Var har vi brandlarmknapparna på vår avdelning?

Diskussionsfrågor

1. Hur fungerar larmknappen på vår våning?
2. Har vi fördröjt larm?
3. Hur skall vi agera när brandlarmet går?
4. Om det är allvar och en brand verkligen drabbat avdelningen - vad gör vi då?

Kommentar

- Det är viktigt att varje anställd känner till var larmanordningar finns på avdelningen och hur de fungerar!
- Det är viktigt att tänka igenom hur man skall agera vid ett larm - att varje anställd vet sin uppgift! Hur gör du?
- Om det brinner - ring 112 och säg att det är ett verkligt larm!
- Då rycker flera brandbilar ut genast- normalt så kommer bara 1 brandbil och när brandmännen som är först på plats inser faran med branden så rekviderar de fler bilar - här går många viktiga minuter till spillo - så ring och förvarna!

Bild 8 – Exempel på bra förvaring av ficklampor!



Diskussionsfrågor

1. Var har vi våra ficklampor?

Kommentar

- Det är viktigt att personalen känner till var ficklampor och annan nödutrustning förvaras
- När katastrofen är inne så är det för sent att börja leta!

Bild 9 – En välstädad och sparsamt möblerad korridor - ändå är brandmyndigheten inte nöjd



Uppgift

Vad är fel?

Diskussionsfrågor

2. På vilken sida skall vi möblera i våra korridorer? Varför?
3. Hur är det nu med att ställa upp brandcellsörrar?
4. Var finns våra brandceller?

Kommentar

- Möblera inte på den sida där det finns ledstång att hålla sig i. Ledstången är till hjälp när vårdtagaren promenerar i korridoren dagligen och vid en eventuell brand och mörkläggning så är ledstången till hjälp på vägen ut ur korridoren
- Brandcellsörr mellan två brandzoner får aldrig ställas upp - det kan medföra livsfara!
- Om dörren är tung att öppna och stänga och medför besvär - kontakta fastighetsägare och låt installera magnetstängning!

Bild 10



Uppgift

Vilket är det allvarliga felet på denna bilden!


Diskussionsfrågor

1. Hur är det nu med brandcellsdörrar - fungerar de på vår avdelning?

Kommentar

- Kontakta genast en reparatör om brandcellsdörrens stängningsanordning inte fungerar
- Bind ALDRIG upp en brandcellsdörr!

Bild 11



Uppgift

Vad föreställer bilden?

Diskussionsfrågor

2. Känner du till var orienteringstavlan för din avdelning finns?
3. Vilken information får du av tavlan?
4. Stämmer informationen när det gäller brandredskap?
5. Har det skett någon förändring sedan tavlan sattes upp, tex ombyggnad?
6. Känner du igen brandcellerna på avdelningen?

Kommentar

- Orienteringstavlan hänger på synlig plats någonstans tex i korridoren
- På tavlan finns angivet var släckutrustning finns förvarad - kontrollera att det stämmer med verkligheten idag!
- Kontrollera att markeringarna för nödutgångar på tavlan stämmer med verkligheten?
- Om det skett någon ombyggnad - kolla så att tavlan är uppdaterad!
- Lär känna din avdelning och dess nödutgångar, brandceller och släckutrustning!

Bild 12



Uppgift

Vad är det som är så bra som denna bild vill visa?

Kommentar

- En perfekt korridor! Titta och njut
- Möblering på en sida i korridoren den andra sidan är fri för passage och där finns även ledstång att hålla sig i. Dessutom ser det relativt lättstädat ut i korridoren!

Extrabilder





